

Bandlaufregelungen

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2024	EVK 2-CP, EVM 2-CP, EVMS 2-CP	X	EVK3, EVM3
2024	CCD PRO 30000/50 Kamera		CCD CAM 100
2023	EMG iCON® VS01		EMG iCON® VS03
2023	Alle Leuchtmittel auf Leuchtstoffröhrenbasis		Als Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Die EU-Ökodesign-Richtlinie für EuP (Energy using Product) ist eine EU-Verordnung, die das Inverkehrbringen solcher Produkte untersagt. Umstieg auf LLS.../xx (Linearer Lichtsender mit LED Technologie)
2021	SPC16-Steckkarte		
2020	EVK und EVM - alle analogen Baugruppen, z. B. Grundplatine EVK1.02 (231311), EVM1.01 (231429)		Digitaler Bandlaufregler EMG iCON® XE und Umbausatz EVK07.68 inkl. Elektronik EVK2.11.x (269489)
2019	IMR-SR.002		IMR-SR.003 Keine Steckerkompatibilität, Austausch der Einzelspule möglich
2018	BMI 6.xxx		Keine Ex-Schutz-Produkte für den explosionsgefährdeten Bereich lieferbar. Auch keine Ersatzteile.
2018	SV1-10/.../.../.../Ex		Keine Ex-Schutz-Produkte für den explosionsgefährdeten Bereich lieferbar. Auch keine Ersatzteile.
2018	ESZ.../11 (bis 2010)		Reparaturen nur von elektrischen Komponenten möglich: Motor, Lüfter, SCI04, Weggeber. ET Komplettaustausch auf ESZ.../21
2018	ESZ.../01 (bis 2007)		Keine Reparaturen mehr möglich. Komplettaustausch auf ESZ.../21
2018	Lichtband H211.24.DC		Lichtband H211.24.DC.LED
2018	Bandlaufregler EMG iCON® SE	X	Für neue Applikationen: EMG iCON® XE
2017	SPC16-Steckkarte GED01 (235195) Generator/Demodulatorkarte für IWG5		Auswerteelektronik MEI2.01. Achtung: Änderung Anwendungsprogramm auf Regelverstärker notwendig
2017	Digitaler Bandlaufregler: SPC16 mit allen Steckkarten (z.B. MCU24.xx, ...)	Gesamtgerät und Einzelteile als ET nicht mehr verfügbar	Für neue Applikationen: EMG iCON® XE
2017	Digitaler Bandlaufregler: IDC 32.xx.yy	X	Für neue Applikationen: EMG iCON® XE
2017	Messrahmen: BMI, BMI2, BMI2-CP, BMIH-CP, BMI2.11.x (Grundplatine, CANbus) BMI2.25 (Grundplatine, analog) BMI2.51 (Subprint) BMI2.55 (Subprint)		Für alle anderen BMI-Artikel: Messrahmen: Umbau auf SMI-xx inkl. Umbaupaket Elektronik: Umbau auf SMI-Elektronik (BMI2.15)
2017	Ansteuerung für ESZ: Frequenzumrichter von Lenze, Gerätereihe 8200 und 9200		EMG SCM Lenze 8400 als Ersatzteil verfügbar
2016	SSI 01.1 (Auswertekarte von SSI- Sensoren im SPC16-Controller, 231935)	X	als Ersatzteil verfügbar
2016	PLM- und HF-PLM-Parallel- Lichtempfänger		aktuelle Messsensoren

Bandlaufregelungen

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2016	H4xx und H6xx 50/60 Hz-Leuchte (Leuchten für PLM)		Als Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Die EU-Ökodesign-Richtlinie für EuP (Energy using Product) ist eine EU-Verordnung, die das Inverkehrbringen solcher Produkte untersagt.
2016	Inkrementalgeberauswertung INK 01 (231844)	X	als Ersatzteil verfügbar
2015	NET21.01. (231801) ADU01.2 (231807) ADU01.1 (231825)		Für IMH1-Auswertung im UMC16-Rack Nachfolgelösung: SMI1.05
2015	UMC16-Rack NET21.02 (231832) NET21.03 (231850) NET21.04 (235058)		Nachfolgelösung: -EMG iCON® XE (empfohlen) -Austausch SPC16+ Rack
2015	IMM/IMH - Indukt. Bandmittensensor Hochtemperaturbereich	X	Ersatzteile auf Anfrage Nachfolgelösung: -IMM2/IMH2 - Induktiver Bandmittensensor der 2. Generation im Hochtemperaturbereich (seit 2005). -EMG-Vivaldi® - Bandmittensensor, Montage außerhalb des Ofens (seit 2013). Ofenenflanschumbau ist notwendig. KLW... 012 mit Messwertumformer
2014	KLW... 014		KLW... 012 mit Messwertumformer
2013	Gleichlichtband LIE	X	LLS.../02 (Linearer Lichtsender mit LED Technologie)
2013	MICRONpro		Ersatzteile auf Anfrage
2013	HF-Lichtband LIC	Gesamtgerät und Einzelteile als ET nicht mehr verfügbar	LLS.../01 (Linearer Lichtsender mit LED Technologie)
2013	Kompletter Bandregler SPCc2 (als Ersatzteil verfügbar)	X	EMG iCON® Digitales Regelsystem EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2013	Kompletter Bandregler SPCc4 (als Ersatzteil verfügbar)	X	EMG iCON® Digitales Regelsystem EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2013	BMI2.01 / BMI2.02 Analoge Auswertelektronik		
2013	HR30V05.045A121N,T,D,K		
2013	HR30V05W050A121N,T,D,K		
2013	HR250 und HA250 mit 9,5 kW Motor 132M (IE1)		HR250 und HA250 mit 11 kW Motor 160M (IE2)
2013	HR100 und HA100 mit 2,2 kW Motor 90L (IE1)		HR100 und HA100 mit 2,2 kW Motor 100L (IE2)
2013	HR250V90WU100AA131N,T,D,K		
2013	EH-ST...(Elektrohydraulisches Steuergerät)		HR040...
2013	VKI2		VKI3 (kein Austausch 1:1 möglich / größerer nichtmetallischer Freiraum)
2013	IDC32-10		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2013	MCU16		Individuelle Prüfung --> MCU24
2013	MCU16.1		Individuelle Prüfung --> MCU24
2013	SCI 01/SCI 02, Sensor CANopen- Interface für SST-Wegsensor		SCI 04 (kein SST-Weggeber anschließbar, ausschließlich SSI-Weggeber)
2013	Analoge Auswertelektronik BMI2.02		aktuelle Messsensoren
2010	Analoger Regelverstärker BLR20 + BK-Zusatzkarten (Verwendung bis 2000)		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2010	MCU22		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2010	Licht-Messempfänger HF-PLS... LS10.01 Lichtschranke		aktuelle Messsensoren

Bandlaufregelungen

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2010	Licht-Messempfänger PLE... LS10.01 Lichtschranke		aktuelle Messsensoren
2010	R42D... Reflex-Lichtschranke		LS42 Gleichlicht-Messempfänger mit LED-Lichtsender LID43 Keine Ersatzteile (z. B. Reflektoren) verfügbar
2010	Reflexionstaster TW54		Keine Ersatzteile verfügbar, individuelle Prüfung
2009	IMH1.01 Analoge Auswerteelektronik		
2009	IM1.002 Analoge Auswerteelektronik		
2009	LIH/LIH2 HF-Lichtband Leuchtstoffröhren nicht mehr lieferbar		LLS (Linearer Lichtsender mit LED-Technologie) Die EU-Ökodesign-Richtlinie für EuP (Energy using Product) ist eine EU-Verordnung, die das Inverkehrbringen solcher Produkte untersagt.
2009	PDP 01 und PDP01.1 PROFIBUS Interface-Karte		MCU24.2 mit PROFIBUS-DP Feldbus Interface
2009	Analoger Bandlaufregler T19.004		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2009	Analoger Bandlaufregler T19.001		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2009	SPC1501 Digitaler Bandlaufregler		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2009	Analoger Bandlaufregler T18.004		EMG iCON® XE Digitaler Bandlaufregler
2000	GL 240/100		

EMG Kontakt: Jens Kathol, Produktmanager für
Bandlaufregelungen

Sprechen Sie mich an:

T: +49 2762 612-405

jens.kathol@emg-automation.com

<https://www.emg.elexis.group/metall/bandlaufregelungen>

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Teilenummer	Nachfolgelösung
2024	DAQ für Performancetest und -analyse, nicht betriebsnotwendig. T.Nr. 183705 (als Teil der Baugruppen 235981 und 330095) sowie T.Nr. 183149 abgekündigt	Nein, reparaturfähig	183705 & 183149	Ersatzbaugruppen in Vorbereitung, ca. 04/2024
2024	eMASS	Sensor BSI 03-U04 Sensor BSI 03-U100 Verwendet von 2006 bis 2010	168483 190538	Last order bis 30.09.2025
2023	eMASS-Sensor DT3019 Abkündigung für 10/2024 angekündigt letzte Bestellung bis 03/2024		185450	nur noch reparaturfähig paarweiser Ersatz folgt in Kürze
2023	Lineare Messwertaufnehmer Profinet abgekündigt seit 01/2023	CP20001RD0155 RD4-S-E3-0155M-D58-U402 RD4-S-E3-0155M-D58-U401	344523 343374 341732	CP23011RD 0155 T.Nr. 346723
2017	APCI Interface 3IF791.9 (Verbindung zu Slave-Displays) eingebaut in Power panel PP420		182492	Als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Reparatur bis 30.06.2026 möglich, wenn technisch umsetzbar. Bei Ausfall ist der Betrieb von eMASS® nicht möglich. Zur Überbrückung der Reparaturzeit ist ein kostenpflichtiges Software-Update möglich.
2017	Power Panel PP420 5,7" TFT TOUCH (master)		182752	Als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Reparatur bis 30.09.2027 möglich, wenn technisch umsetzbar. Bei Ausfall ist der Betrieb von eMASS® nicht möglich. Zur Überbrückung der Reparaturzeit ist ein kostenpflichtiges Software-Update möglich.
2017	Power Panel PP320 5,7" TFT TOUCH (slave)		182751	Als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Reparatur bis 30.09.2027 möglich, wenn technisch umsetzbar.
2017	Power Panel PP320 15" TFT TOUCH (slave, optional am Steuerstand)		182774	Als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Reparatur bis 30.09.2027 möglich, wenn technisch umsetzbar.
2017	Profibus Interface 3IF66.9 Master (Profibus master) eingebaut in Power panel PP420		182499	Als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Reparatur bis 31.12.2024 möglich, wenn technisch umsetzbar. Bei Ausfall ist der Betrieb von eMASS® nicht möglich. Zur Überbrückung der Reparaturzeit ist ein kostenpflichtiges Software-Update möglich.

EMG Kontakt: Steffen Dombrowski, Produktmanager

Sprechen Sie mich an:

T: +49 2762 612-388

steffen.dombrowski@emg-automation.com

<https://www.emg.elexis.group/metal/qualitaetssichernde-systeme/emg-emass>

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2023	Wegbandsensor T.Nr. 189305		Dieser Artikel ist vorübergehend unter Zuteilung und die Lieferung kann verzögert erfolgen
2023	Antriebsfamilie ESA10	Diese Artikel sind vorübergehend unter Zuteilung und die Lieferung kann verzögert erfolgen	Nachfolgelösung kompatibel für Ersatzteil und neue Applikationen T.Nr. 444423_E (mit Motor T.Nr. 345522) ab 01.10.2021
2023	Motor für Antriebsfamilie ESA10 bearbeitet mit Ritzel T.Nr. 304661 (mit Motor T.Nr. 168630)		Nachfolgelösung kompatibel für Ersatzteil und neue Applikationen T.Nr. 444423_E (mit Motor T.Nr. 345522) ab 01.10.2021
2021	BMI4/60/80/R/S.681 BMI4/60/80/L/S.681		Nur auf Anfrage, Verwendbarkeit von BMI4/60/80/R/S.723 zu prüfen Nur auf Anfrage, Verwendbarkeit von BMI4/60/80/R/S.723 zu prüfen
2021			Als Ersatzteile sind alle Bauteile bis auf weiteres verfügbar. Für Neuprojekte sind folgende Konfigurationen zu wählen:
2021	BMI4/60/80/R/S.723 BMI4/60/80/L/S.723 SMI1.05 SMI1.13	X	ESI4_060_080_165H30RL_HG_-_1 ESI4_060_080_165H30LR_HG_-_1 SMI1.14 SMI1.15
2021	ESA 10-LLL/-/E/IC/IFS/01 LLL:250, 400, 500, 800		ESA 10-LLL/-/E/IC/IFS/02
2017	ESA 10-LLL/-/E/IC/IFS/L1 LL:500, 600, 700, 800, 1200		ESA 10-800/-/E/IC/IFS/L2
2013	ESA 10-LLL/-/E/SC/IFS/01 LLL:250, 400, 500, 800		Bitte Service kontaktieren Möglicher paarweiser Ersatz ESA 10-LLL/-/E/IC/IFS/02 Mit Austausch vorhandener Wegsensoren
2013	SCI01-10 Sensor CANopen-Interface für SST-Wegsensor		Bitte Service kontaktieren Möglicher paarweiser Ersatz SCI04-10 kein SST-Weggeber anschließbar, ausschließlich SSI-Weggeber

EMG Kontakt: Steffen Dombrowski, Produktmanager

Sprechen Sie mich an:

T: +49 2762 612-388

steffen.dombrowski@emg-automation.com

<https://www.emg.elexis.group/metall/qualitaetssichernde-systeme/emg-ebacs>

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2023	eWIPE	Ersatzteile auf Anfrage	Endgültiges Auslaufen des Produkts, nicht mehr angeboten

EMG Kontakt: Steffen Dombrowski, Produktmanager

Sprechen Sie mich an:

T: +49 2762 612-388

steffen.dombrowski@emg-automation.com

Jahr	Bauteil	Als ET verfügbar	Nachfolgelösung
2026	Motec8400	verfügbar bis Ende 2026	Lösung auf Basis einer individuellen Beratung, bitte wenden Sie sich an EMG.
2024	EMG SORM3plus	Endgültige Einstellung des Produkts, wird nicht mehr angeboten	EMG SORM® – Online-Messung von Rauheit und Welligkeit (für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte EMG)
2024	Motor E82MV251 (230 V)	nicht verfügbar	Lösung auf Basis einer individuellen Beratung, bitte wenden Sie sich an EMG.
2024	Lineareinheit (Rexroth) für EMG SORM	Neue Generation verfügbar	Lösung auf Basis einer individuellen Beratung, bitte wenden Sie sich an EMG.

EMG Kontakt: Franziska Kneisel, Produktmanagerin

Sprechen Sie mich an:

T: +49 2762 612-392

franziska.kneisel@emg-automation.com

<https://www.emg.elexis.group/metall/qualitaetssichernde-systeme/emg-sormr>